

26. Monter au cœur du Palps par les cascades du torrent du Clocher

Olivier Peyre, janvier 2024

Bloqué dans mon parcours par une cascade, je voulais savoir ce qu'il en était plus en amont. 40 jours après les inondations, en ce 10 janvier je suis reparti à l'assaut depuis le même point, le pont sur la route de Saint-Clément à Saint-André. Objectif, le captage de la centrale hydroélectrique.

Image 1 : le pont à nouveau protégé



J'ai jeté un œil en amont du pont. Les lieux ont été régularisés après la réalisation d'un nouvel enrochement protecteur. La pelle mécanique n'est plus là.

Image 2 : vieux matériel engravé



J'ai pris cette fois-ci le chemin montant en rive droite du torrent du Palps, en passant à côté du hangar agricole qui a contribué à retenir le gravier apporté par l'inondation. Un espace qui est bien engravé aux alentours malgré une tranchée creusée un peu plus haut.

Image 3 : le chemin s'enfonce dans la forêt



Depuis les inondations, le chemin a été bien refait à la pelle mécanique.

Image 4 : ailleurs, c'est caillou sur caillou



Dans les bois, de part et d'autre du chemin voici ce qu'a laissé le torrent.

Image 5 : arrivée au torrent de Clocher



Vue vers l'aval. Le lit du torrent a été remis en ordre et curé, endigué aussi, après enlèvement des résineux l'obstruant. Au fond, le Palps.

Image 6 : vieux gabion et endiguement



Vue vers l'amont. Au pied d'un vieux gabion des années 1960, un chenal d'écoulement reconstitué pour le cheminement ordinaire de l'eau, qui jouera pleinement son rôle en cas de nouvelle inondation.

Image 7 : vue d'ensemble



Vue vers l'aval. Ce n'est pas la même ampleur que pour le torrent de Palps au-dessus des Isclasses, mais au moins c'est fait.

Image 8 : plus haut, c'est le torrent d'après-crue



Après le dernier bout de pré, le torrent arrive dans un vallon encaissé. J'ai choisi de le remonter parce que c'est la voie la plus directe mais aussi pour me rendre compte de l'état de ce torrent secondaire.

Lorsqu'il affouille un peu plus fort une rive, il embarque un groupe d'arbres comme ici, qui bloquent l'écoulement, sinon ce sont petites cascades sur cascades.

Image 9 : talweg lessivé



Succession de courts replats et de descentes d'eau, il y a toujours un passage assez facile pour monter.

Image 10 : le fond est bien propre



Et ça continue comme ça un moment, l'eau filant à toute vitesse sur cette roche noire marbrée de blanc.

Image 11 : quelques petits arbres descendus



On en trouve régulièrement.

Image 12 : et ça repart



La pente s'accroît régulièrement et le fond est toujours aussi raclé, propre, sur tout le parcours.

Image 13 : une vraie cascade



Cette fois-ci ça ne passe plus, aussi je contourne la barre rocheuse par la droite. Au pied des cascades on rencontre de gros blocs sans pouvoir dire depuis quand ils sont là.

Image 13 : un pont intact



Je monte par des terrains plus doux et finalement j'arrive à ce pont en panneaux de béton, il est intact.

Image 14 : en amont du pont



En amont du pont, R.A.S. Curieux ! Je passe par un ancien chemin sur la droite jusqu'à déboucher sur la piste plus haut.

Image 16 : le gué



L'explication est simple. Au niveau du gué, une partie du torrent a pris la piste, déchargeant du gravier ici, creusant de longues ravines là, avant de plonger par des à-pic dans le torrent du Palps.

Image 17 : cascade



Ayant compris de quoi il en retournait, je poursuis la montée par la piste, arrivant enfin au départ de celle réalisée dans les années 1980 pour accéder au captage.

Image 18 : retrouvailles avec le torrent du Clocher



Il n'y avait plus de traces de véhicules ni de quad, il y en aura moins encore à partir de là.

Image 19 : la conduite forcée



L'affouillement de la piste par le torrent a mis à découvert la conduite forcée venant du captage et descendant à la centrale hydroélectrique. Elle semble en bon état, et en toute logique elle doit passer sous la piste jusqu'à son point de départ.

Image 20 : souvenir du pont



La barrière du pont a provoqué un embâcle, il manque celle du côté aval.

Image 21 : sur la piste du captage



A part un arbre en travers du passage, pendant longtemps la piste n'a pas souffert des intempéries, elle devient horizontale.

Image 22 : quelques pierres



Il y a bien quelques pierres tombées sur la piste, mais ça va, je regarde les traces de bêtes dans la neige.

Image 23 : l'entrée amont du canyon



Au zoom. En me retournant je photographie sous moi l'entrée du canyon, plus en amont que le point où j'avais été bloqué. La roche est à nu sur une bonne hauteur, des pins sont coincés en travers de la gorge.

Image 24 : une tuyauterie dans le torrent



Je savais qu'il y avait un canal d'arrosage plus haut sur la rive d'en face.

Image 25 : le torrent de Palps dans sa partie centrale



Ce que je n'avais pas pu voir quelques jours plus tôt, c'est cette partie du torrent : berges arrachées, blocs de pierre et arbres en travers, finalement ce n'est pas une grande surprise.

Continuons vers le captage de la centrale hydroélectrique.