

# 102. Parcourir la rive gauche de la Durance en aval du confluent du Guil (4)

Olivier Peyre, mars 2024

Poursuite de la visite de la Durance en rive gauche 100 jours après les inondations, dans les zones escarpées jusqu'à la microcentrale du Palps.

Image 1 : vue sur Saint-Clément



Deux jours plus tard, je suis à nouveau en rive gauche de la Durance, là où j'avais quitté la rivière. L'objectif est de voir la Durance par-dessus.

Image 2 : secteur de la grande ravine




Ce n'est pas seulement une grande ravine, mais aussi un éparpillement de champs de pierres, comme ici à l'ouest du creusement.

Image 3 : c'est le printemps



Les inondations ont eu lieu le 1<sup>er</sup> décembre, à l'entrée de l'hiver météorologique. Au 15 mars, le printemps arrive avec une semaine d'avance sur le calendrier officiel.

Image 4 : le village et la Durance




Il est assez difficile de photographier la Durance vue de haut, il y a toujours des broussailles ou des branches d'arbres qui s'interposent entre l'objectif et le paysage, ici un tilleul.

Image 5 : une grotte



En suivant des drayons de bêtes pour éviter une zone d'à pic, je tombe sur cette grotte.

Image 6 : une grotte



Taillée par l'homme, elle est perpendiculaire à la rivière et au bout de quelques mètres elle se termine par deux courts bras perpendiculaires.

Image 7 : la Durance vue côté amont



Au fond les descentes de pierres succédant à la ravine.

Image 8 : la Durance vue côté aval



Je vais pouvoir marcher au bord du cours d'eau.



Image 9 : des bordilles



Les inondations ont certainement dû ouvrir une ancienne décharge.

Image 10 : zoom



C'est dégueu.

Image 11 : en face



En face, c'est juste après la fin de la digue.

Image 12 : arrivée dans une zone de dépôt



Le terrain se situe à deux mètres au-dessus de l'eau, entre la rivière et des escarpements. Il a été rempli de petites pierres pour ne pas dire de gravier.

Image 13 : suite dans une zone de dépôt



Il y avait donc ici de l'herbe à pâturer, mais ce n'est pas demain la veille qu'on y reverra des vaches.

Image 14 : dans la continuité



De la terre où les ongulés doivent se régaler.

Image 15 : dans la continuité



Après le gravier apporté par la crue, ne reste que la boue et l'eau qui s'écoule comme elle peut.

Image 16 : heureusement c'est le printemps



Ca fait du bien de voir ces hépatiques.



Image 17 : heureusement c'est le printemps



Des primevères à perte de vue.

Image 18 : retour à la Durance



Retour éphémère car voici à nouveau la falaise, à contourner par-dessus.

Image 19 : vue générale sur le Couleau



Le cône de déjection du Couleau, les anciens moulins et la vallée descendant des Ecrins.

Image 20 : la Durance et l'arrivée d'une coulée



Une coulée a traversé un pré.

Image 21 : c'est déjà mieux !



Des agriculteurs ont repoussé à la marge du champ le gravier qui est venu recouvrir leur pré. Ils sont un peu plus loin en train de charger du bois, je discute un peu avec eux.

Image 22 : un arbre sur la berge



Après avoir traversé une zone boueuse.

Image 23 : une zone engravée



En fait, mine de rien, les torrents d'un jour se sont manifestés tout au long de la route des Traverses.

Image 24 : une zone de boue



Après le gravier, c'est souvent la boue. Parfois l'eau se jette discrètement dans la Durance en sautant la berge.




Image 25 : qu'est-ce qu'elle fait là ?



Ce n'est pas gai d'être toute seule.

Image 26 : Durance classique



Selon le cadrage, on a juste l'impression que la Durance est prête à accueillir les touristes de l'été.

Image 27 : restes de la crue



Dans ces parages, ils verront certainement qu'il y a eu une crue un peu plus importante que les autres.

Parvenu ici, je ne suis plus très loin de la microcentrale et du confluent du Palps. Poursuivons donc.