

105. Découverte des grandes ravines au-dessus des Traverses de Saint-Clément

Olivier Peyre, mars 2024

Arrivé en haut de la grande ravine creusée à côté du camping, il n'y a plus qu'à redescendre par un terrain plus facile.

Image 1 : début de la descente



Je prends un drayon de bête longeant le pied de la falaise et arrive après le passage d'une ravine dans une autre combe. Elle est composée de gravette et elle est partie vers l'aval.

Image 2 : en dessous



Quelques mètres plus bas, c'est classique avec la création d'une belle ravine. Je ne la prends pas et poursuis sous la barre.

Image 3 : autre départ de ravine



Ce départ de ravine est plus ample que celui d'à-côté. Les arbres couchés appartiennent à une entité qui est descendue de quelques mètres seulement.

Image 4 : en dessous



Des pins ont été emportés. Il a semblé très facile à l'eau de percer la couche de terre et d'attaquer franchement et rapidement la gravette, puis d'emporter tout sur son passage en laissant cette belle ravine.

Image 5 : vue vers l'amont



Plus haut, sol terreux et gravette ont été emportés jusqu'à laisser apparaître la roche. Ils n'ont pas pesé lourd lors des pluies !

Image 6 : l'hécatombe d'arbres



Déstabilisés en moins de deux, ils s'affaissent et restent là, bouchant la ravine.

Image 7 : vue latérale



La barre rocheuse et au-dessous, en biais, le bord rectiligne de la ravine. Les petites pierres proviennent d'un délitement (effritement) de la barre. Pendant combien de temps, d'années, de générations se sont-elles accumulées au pied de la roche, avant d'être emportées le 1^{er} décembre dernier ?

Je descends dans cette ravine.

Image 8 : tout n'est pas parti



Vue vers l'amont. A droite, côté mousse, le terrain a résisté ; à gauche il est descendu tel quel d'un mètre et n'est pas allé plus loin. Attend-il le prochain voyage ?

Image 9 : dans la ravine



Vue vers l'amont sous le paquet d'arbres.

Image 10 : dans la ravine



Vue vers l'aval un peu plus bas.

Image 11 : dans la ravine



Désormais, un beau chemin.

Image 12 : dans la ravine



Evolution vers une belle ravine plus classique. Il y en a une moins importante parallèle juste à côté à droite.

Image 13 : dans la ravine



L'arbre au centre de l'image appartient à un secteur qui s'est détaché du reste (grosse fissure à gauche) et qui se prolonge après.

Image 14 : dans la ravine



Retour à la norme.

Image 15 : dans la ravine



Vue vers l'amont. Jonction des deux ravines.

Image 16 : dans la ravine



La ravine saute ici une petite barre rocheuse. Je la contourne en descendant à gauche sur l'image.

Image 17 : vue sur le Couleau et Saint-Clément



Je débouche plus bas dans la zone qui a été récemment déboisée.

Image 18 : au zoom, en face



Rochelaire, au fond du Couleau.

Image 19 : une petite ravine



Vue vers l'amont, faible largeur.

Image 20 : arrivée de la ravine principale



La ravine principale prise à la descente arrive sur la droite.

Image 21 : arrivée de la ravine principale



Vue vers l'amont. C'est bien elle.

Image 22 : au passage d'une piste



Vue vers l'aval, une piste carrossable qui s'arrête ici.

Image 23 : la piste en question



La piste. De la rubalise a été placée en travers. Il ne faut pas tomber dans le trou.

Image 24 : le trou



Vue vers l'aval. Un beau trou. Plus bas, il y a une autre barre rocheuse franchie par la ravine avant d'arriver juste au-dessus de la route.

Image 25 : arrivée de la ravine



Quelques pierres dans les jeunes chênes blancs signalant le passage d'une descente d'eau sous la ligne EDF. D'ici, on n'en devine pas la profondeur juste au-dessus de la route départementale.

Image 26 : la route départementale



Ce qui reste de ce qui a été enlevé de la route afin que les communications puissent reprendre.

Ce que je retiens de ce parcours, c'est la fragilité du sol couvrant une fine pierraille face à la violence ou à la durée des intempéries, et la facilité avec laquelle tout cela a été descendu d'une façon ou d'une autre en bas de la montagne. Que les ravines sont maintenant bien tracées, utilisables au premier gros orage du printemps, et que le camping de Saint-Clément n'est pas très loin de ces ravines, d'ailleurs il a eu sa part de gravier.