

108. L'impact des inondations autour des Demoiselles du Merdanel (3)

Olivier Peyre, mars 2024

Ayant vu les seuils dans le torrent principal du Merdanel, je me dirige en direction des Demoiselles coiffées.

Image 1 : en quittant le torrent principal



En me retournant, dernière vue sur le seuil utilisé par le sentier, l'expression du passage de la crue et le gros bloc de rocher.

Image 2 : le sentier taillé dans la roche



Pour aller sous les Demoiselles coiffées, les forestiers du début du siècle ont taillé ce passage dans un plan incliné.

Image 3 : un seuil en contrebas



En contrebas du sentier, tapi dans l'ombre et sous les broussailles, voici un vieux seuil de pierres, dont la partie au soleil est emportée.

Image 4 : claies métalliques HS



Ce passage de descente d'eau avait été aménagé avec des claies métalliques aujourd'hui hors service.

Image 5 : le sentier endommagé



Cette petite descente d'eau a été bien plus alimentée et puissante que d'habitude, a raviné le chemin et l'a encombré de pierres plus ou moins grosses.

Image 6 : la descente d'eau



Descente d'eau puis ravin à sec avec des claies métalliques qui ont tenu mais à quoi ont-elles servi ? Tout en haut, la zone d'érosion.

Image 7 : la zone d'érosion au zoom




C'est de là que part l'eau lors des orages, suivie bientôt par les pins les plus proches du vide.

Image 8 : à l'ubac la neige



La neige et le haut du torrent principal du Merdanel.

Image 9 : à l'adret, le sec



Au zoom, en allant vers les Demoiselles.

Image 10 : deux demoiselles



Personnellement, je les trouve assez viriles.

Image 11 : un autre ravinement



Avant d'arriver au torrent aménagé.

Image 12 : sur un vieux seuil de pierre



Avec vue imprenable sur les gorges du Merdanel.

Image 13 : au zoom



Une zone particulièrement sujette à l'érosion.

Image 14 : au-dessus du seuil



L'arrivée remarquée d'un petit torrent descendant directement des Demoiselles, qui a bien charrié des pierres.

Image 15 : les Demoiselles en question



Origine du ravinement.

Image 16 : les Demoiselles au zoom



Pour voir les couloirs dont tout provient.

Image 17 : un seuil un peu plus haut



Les Demoiselles sont en haut à droite. Ce seuil me donne envie de voir s'il n'y en a pas d'autres en amont.

Image 18 : un autre seuil un peu plus haut



En pierres, en bon état mais chargé en amont comme en aval.

Image 19 : un quatrième seuil



Il est plus grand et plus haut, il s'appuie contre une Demoiselle décoiffée.

Image 20 : la continuité



Pour bien voir l'union entre le seuil et la matière formant les Demoiselles.

Image 21 : l'agencement et la taille



Ce qui est remarquable, au-delà de la correspondance parfaite entre chacune des pierres, c'est la taille du pourtour de la face visible.

Image 22 : l'échelle du seuil



Il y a eu une restauration des seuils, d'ailleurs à proximité de l'échelle métallique se trouve la date du 22 6 2000 et plus haut des traces de campement. L'altitude sur la plaque, 1715 m, soit 800 m de dénivelé plus haut que le confluent du Merdanel avec la Durance.

Image 23 : deux derniers seuils



Je monte donc jusqu'à ce seuil puis à celui en amont, presque à 1750 m d'altitude soit 850 m de plus que le confluent. Je n'en aperçois pas plus haut, c'est le moment de rebrousser chemin.

Image 24 : au niveau des Demoiselles coiffées



Les demoiselles se détachant sur un fond enneigé.