

# 140. Réotier : remise en état de la piste de l'Alp (4)

Olivier Peyre, avril 2024

Pendant qu'Yves et Marcel peaufinent la remise en état de la piste de l'Alp, je vais voir ce qu'il en est plus en altitude.

Image 1 : retour à l'itinéraire balisé



Vers 1750 m d'altitude, dans le talweg, il y a deux arrivées de boues et de pierres. Je monte.

Image 2 : dans le vallon



Sur le premier arbre à droite, à hauteur d'homme, la marque jaune indique le sentier, ou du moins indiquait le sentier car il a disparu.



Image 3 : dans le vallon



Sur le mélèze au premier tiers gauche, la marque jaune : le sentier passait là. Juste au-dessus, une mole.



Image 4 : arrivée à la mole



Vers 1800 d'altitude environ. A gauche l'ancien sol herbeux craquelé, à droite la cassure verticale.



Image 5 : la mole vue de face



De l'eau suinte. Je poursuis en amont en rattrapant le sentier.

Image 6 : une averse de neige



Plus haut, il commence à neiger.



Image 7 : des billes de neige



Ce n'est pas grand-chose, ça blanchit un peu, je poursuis la montée autant que possible là où c'est « terrain ».



Image 8 : arrivée à la cabane du Vallon



Elle est à gauche du panneau.



Image 9 : le torrent de l'Alp



Avant la crue printanière, il coule tout à fait normalement. Plus bas, le Riou prend le nom de torrent du Villard et encore plus bas celui de torrent de Saint-Thomas.



Image 10 : la cabane du Vallon



1970 m d'altitude. Elle date de 1934, elle a 90 ans cette année. La porte est ouverte, je la ferme. Je ne monte pas plus haut, je veux voir l'état de la piste forestière qui y arrive.



Image 11 : la cabane du Vallon



Dans son environnement. Le soleil revient.



Image 12 : l'arrivée de la piste du Vallon



Elle est convenable, très léger ravinement.




Image 13 : éboulement sous la piste



Vue vers l'aval depuis la piste. Ici encore de la terre est partie à la descente, mais sous des gros blocs, la piste ne semble pas avoir été affectée.



Image 14 : une marque



Sur le rocher avant la traversée de la casse. 1933 c'est l'année précédant la construction de la cabane du Vallon.



Image 15 : la piste dans la casse



Elle est comme les autres années. Un coup de lame et ça ira.



Image 16 : la piste dans la casse



Plus bas c'est toujours bon.



Image 17 : coup d'œil sur Barret et Fouran



Je n'aperçois pas de dégâts dans les pentes.



Image 18 : en me retournant



La piste a bien passé l'hiver.



Image 19 : plus haut, au zoom



Changement de saison.



Image 20 : plus haut, au zoom



Sur Fouran c'est encore l'hiver.



Image 21 : plus bas, en me retournant



Au Valliret, c'est-à-dire au départ de la piste du Vallon depuis celle de l'Alp.



Image 22 : plus bas, au zoom



J'ai traversé dans les prés-bois, et Marcel est toujours en train de travailler la piste.



Image 23 : Marcel prend du matériau



A près de 1750 m, Marcel prend de la terre pour aller recharger une ravine (air connu).



Image 24 : Marcel pousse sa terre



Air connu.



Image 25 : au pont des Bruns



Marcel travaille de part et d'autre du pont sur lequel je suis. Juste en aval un autre pont conduit à l'ancien hameau des Bruns, et plus bas encore c'est la prise d'eau du canal de Manouel qui va irriguer Réotier.



Image 26 : la prise d'eau du canal



Pour vivre, l'homme a aménagé la montagne. Par ce canal de plusieurs kilomètres de long, le Roteirolle fait passer son eau de l'ubac à l'adret qui en manquait, où était son habitat et ses champs ensoleillés.

Dans quelques jours nous ferons la corvée pour le nettoyer après l'hiver, puis il sera mis en eau et remplira son rôle.



Image 27 : la glace au bord du torrent



Sous le seuil, la glace provenant des éclaboussures est là. Pour un moment encore ou pas, cela dépendra du temps.

Pendant ce temps, le travail de remise en état de la piste progresse bien, mais n'est pas terminé.