

145. Le rebond du Guillestrois (4)

Olivier Peyre, avril 2024

Après avoir terminé le tour des Isclasses, je vais vers la mairie de Risoul puis aux campings de Guillestre.

Image 1 : c'est là où nous en étions



Aux pissenlits en rive droite du Palps près des Isclasses.

Image 2 : ce n'est pas une nouvelle route



Mais le résumé d'heures d'engins pour enlever le gravier puis rétablir le sol et l'ensemencer.

Image 3 : en bordure amont de l'entrée des Isclasses



Le champ remis en état.

Image 4 : en bordure aval de l'entrée des Isclasses



Pour comparer. Si rien n'avait été fait, en haut ce serait encore comme ça.

Je remonte à ma voiture par la même rive remise en état.

Image 5 : en remontant



Honnêtement, je n'aurais pas cru qu'on puisse nettoyer et remettre en production ce secteur aussi rapidement.

Image 6 : premiers narcisses



Leur bulbe a survécu.

Image 7 : dernière vue en remontant



Il reste encore du gravier, mais l'essentiel est fait.

Image 8 : en bordure



Juste à côté des terrains reconquis. Je monte à la mairie de Risoul.

Image 9 : sous la mairie



Sous la mairie, beaucoup a été fait mais le paysage n'a pas repris un aspect naturel.

Image 10 : sous la mairie



Des images pénibles, mais qui restent d'actualité cinq mois après la catastrophe.

Image 11 : sous la mairie



Ici, on a paré au plus pressé mais on est toujours dans le provisoire pour ne pas dire le précaire.

Image 12 : sous la mairie



Un paysage repris en grande partie, un tronçon de goudron neuf, mais les réparations faites dans l'urgence sont toujours présentes.

Image 13 : sous la mairie



Une signalétique qui a été nécessaire pour la clientèle de la station.

Image 14 : sous la mairie



Une signalétique en cours de dégagement ?

Image 15 : sous la mairie



Un terrassement de la même teinte que le ciel.

Image 16 : sous la mairie



La mairie dans son environnement provisoire.

Image 17 : sous la mairie



L'aile de la mairie la plus proche du torrent.

Je monte jusqu'au pont de la route du Languieu.

Image 18 : le dit pont



Dans son état actuel.

Image 19 : vue avec mairie



Les travaux de rétablissement du torrent des Chalps, la mairie, puis le rocher de Mont-Dauphin et le fond de la vallée en direction de l'Argentiérois.

Je poursuis par le village, car ces images-là, on les a peut-être assez vues.

Image 20 : Risoul



Risoul for ever.
Et je me rends à Guillestre sous Pont de Chagne.

Image 21 : passage par l'abattoir



Enfin, façon de dire. Je poursuis par la route des campings.

Image 22 : en amont du camping municipal



Le lit du Chagne a été nivelé en rive droite.

Image 23 : sur le pont du camping municipal



Je me gare avant le pont.

Vue du Chagne vers l'amont. Le nivellement du lit arrive jusqu'au pont de l'entrée du camping.

Image 24 : sur le pont du camping municipal



Vue vers l'aval. Les travaux se poursuivent dans le Chagne en aval du pont.

Image 25 : sur le pont du camping municipal



De trois quarts. Le torrent a été provisoirement détourné.

Image 26 : signalisation à l'entrée



Pour ceux qui ne l'auraient pas compris.

Image 27 : dans le camping



Vue vers l'aval juste sous l'accueil du camping. Tout semble en état, je vais le parcourir jusqu'en bas.

Image 28 : les premiers sanitaires



Les abords ont été nettoyés. De la gravette a été remise au premier plan.

Image 29 : les premiers sanitaires



Sous un autre angle.

Image 30 : terre végétale



De la terre végétale a été remise où il y en avait besoin.

Image 31 : terre végétale



De ce côté aussi.

Image 32 : une allée



Une allée secondaire qui rassemble à une allée.

Image 33 : de ce côté aussi



Ca semble remis en état.

Image 34 : un tas de branchages



Ah ici, il demeure encore ce tas de branches à enlever.

Image 35 : vue sur les sanitaires du bas



Et là, il reste encore du boulot.

Image 36 : vue latérale



Quant à ici, il semble que tout reste à faire. Poursuivons jusqu'au bout aval du camping.