

16. Remonter le torrent de Guillermin

Olivier Peyre, janvier 2024


Après avoir visité ce qu'il en était du torrent du **Merdanel**, peu après Noël je me suis dit qu'il serait bien d'aller faire un tour du côté de son petit frère le **Guillermin**, puis de redescendre par le torrent voisin de **Sainte-Catherine**. J'ai donc laissé ma voiture à l'entrée du camping du Plan d'eau et pris la direction de la zone d'activités. Reportage en trois épisodes.

Image 1 : bords de Durance



Côté Eygliers la Durance est endiguée, mais il y a assez haut des branchages sur les blocs.

Image 2 : face au sujet



Le torrent de Guillermin se termine par un simple écoulement rectiligne peu marqué, si ce n'était côté Plan d'eau une digue avec sentier.

Image 3 : ça a baigné



Etendue brunâtre qui a été recouverte d'eau et où les dépôts d'éléments légers d'origine végétale sont omniprésents.

Image 4 : brindilles



Zone d'accumulation de brindilles et de bâtonnets dans la boue.

Image 5 : boue séchée



En séchant, comme toujours la boue s'est craquelée.

Image 6 : la boue



Evidemment il y a toujours quelqu'un pour venir s'enfanger. La boue est assez épaisse en cet endroit, à droite voici la digue. Le torrent a progressé à gauche le long de l'obstacle qu'elle présentait.

Image 7 : esthétique de la boue



Ici ça fait déjà plus torrent, on voit bien le sens de l'écoulement un petit mois après la pluie. A gauche, pas mal d'objets en plastique style bouteilles, bidons, etc.

Image 8 : témoignage du flot



Sur cette portion plate, ça devait quand même bien débouler, d'ailleurs ça a rejoint la Durance.

Image 9 : ça fait canal



Boue plutôt sablonneuse, mais en fait ça a débordé des deux côtés. Au fond le pont SNCF, indemne.

Image 10 : Trois en un



En amont du pont SNCF, il y a un endiguement maçonné qu'on voit sur la gauche et le torrent sert de chemin d'exploitation. L'eau a gagné les champs, dont la magnifique parcelle en coquelicots de Luc.

Image 11 : Etait-il là, lui ?



Ou a-t-il été évacué avant le paroxysme ?

Image 12 : la nationale



Ici tout a coulé de partout en contrebas de la nationale (voir les pierres dans l'enclos) et tout le bas-côté a été nettoyé depuis.

Image 13 : passage du torrent sous la nationale



Sortie aval bien curée et nettoyée.

Image 14 : la nationale est propre



L'eau du torrent du Guillermin descendait sur la route depuis le marchand de bois, passant de chaque côté de l'enseigne Saint-Crépin Matériaux.

Image 15 : bien curé et remis à niveau



Sous le marchand de matériaux, à l'entrée aval de la zone d'activités.

Image 16 : le torrent a été bien curé



Au début de la zone.

Image 17 : le torrent a été bien curé (2)



Un peu plus haut.

Image 18 : succession d'arbres arrachés



Ici ce sont des arbres, hors du torrent gisent aussi quelques épaves de voitures.

Image 19 : ici s'arrête le curage



Juste au-dessus du chemin de terre provenant de la nationale côté Saint-Crépin et traversant horizontalement le cône du Merdanel, le curage s'arrête. L'eau a aussi emprunté ce chemin puis s'est déversée en contrebas jusqu'en dessous de la nationale.

Image 20 : la route n'a pas souffert



Manifestement pas de gravats ayant emprunté la route de la zone, pas de vrais dommages aux entreprises ni aux habitants, et c'est tant mieux.

Image 21 : on vous l'avait bien dit !



Bonjour au passage à Sylvie et Joël Jacques.

Image 22 : quand ce n'est pas curé...



... c'est plus compliqué.

Image 23 : quelques arbres en travers



Il faudra déblayer le passage de l'eau en enlevant ces quelques arbres pouvant constituer des embâcles, et puis ce n'est pas très beau. On remarque des pierres plus grosses dans le lit

Image 24 : arrachement de berge



En montant, le torrent a charrié des pierres plus grosses et a bien mangé certaines berges. L'eau en crue vient gratter par-dessous la berge et creuser tandis que le roulement des pierres joue comme un bélier, entraînant mottes de terre et gravier plus en aval, malgré le réseau racinaire.

Image 25 : un tuyau de fonte



Irrigation ancienne ?

Image 26 : le chemin du parc



C'est là où nous passons avec Auguste, avec ou sans le troupeau, lorsque les brebis sont au parc plus loin sur la gauche.

Image 27 : autre passage condamné



Un autre passage à refaire plus en amont.

Image 28 : et celui-là encore



Autre chemin rendu inutilisable.

Image 29 : quelques pins en moins



Plus je monte plus l'effet des inondations est sensible.

Image 30 : c'est là où je passais...



Quand j'habitais au Quartier du Roi, c'est ce gué que je franchissais en voiture pour aller voir mes enfants aux Hodouls. L'état n'est pas meilleur que les autres.

Image 31 : même en mobylette...



Une piste forestière interdite aux véhicules à moteur, ce que j'approuve. Non seulement ça pollue et dérange les bêtes, mais dans cet état là c'est dangereux, même en mobylette. D'ailleurs où sont passées les mobylettes de ma jeunesse ?

Nous sommes maintenant dans les bois, bien au-dessus de la zone d'activités, poursuivons en montant le long du torrent.