

17. Dans les bois du torrent de Guillermin

Olivier Peyre, janvier 2024

Que voit-on des dégâts au-dessus de la zone d'activités, puis de la partie forestière du torrent de Sainte-Catherine ? C'est l'objet de ce reportage photo.

Image 1 : dans la combe



Ce qu'on voit c'est que l'eau ne reste pas dans son lit mineur mais emprunte systématiquement les pistes latérales, répartissant ainsi le flot et limitant les dégâts. J'évolue dans une combe entièrement boisée, milieu fermé de pins noirs d'Autriche, avec là encore des pistes défoncées passant d'une rive à l'autre.

Image 2 : un exemple



Ravinement classique qui demandera des travaux pour accéder plus loin avec des engins.

Image 3 : un exemple d'embâcle



Les matériaux transportés arrivent à un point de blocage constitué de branches, de troncs, de petits arbres et de racines, et s'y accumulent. Le niveau de l'eau monte et trouve généralement d'autres cheminements sur les côtés.

Image 4 : des pierres d'une certaine taille



On voit aussi des pierres assez grosses, certaines qu'un homme peut transporter sur une courte distance, d'autres où il faudrait s'y mettre à plusieurs.

Image 5 : un vieux seuil



Et on rencontre de vieux seuils en pierres sèches, celui-là est le premier, on voit que ses pierres centrales ont été un peu chamboulées.

Image 6 : de plus près



On voit qu'il a servi à arrêter des masses de pierres et de terre, que c'est récemment creusé en amont, qu'il a subi des avaries et qu'il a été rafistolé moins bien que son édification initiale. Mais il est toujours là, probablement un bon siècle après son établissement.

Image 7 : le vieux seuil vu de dessus



Avec ses belles pierres roses de Guillestre. L'ambiance n'est pas folichonne, mais c'est en fait le seul seuil que j'ai rencontré dans ce tronçon.

Image 8 : une très grosse pierre



En bordure du torrent. Elle n'a pas été charriée par un glacier, elle est peut-être tombée de plus haut, et plus probablement transportée jusque-là avec d'autres. Dans ce cas, ce ne serait vraiment pas la même échelle que notre crue de 2023 !

Image 9 : une grosse pierre mise à blanc



L'impact visuel des inondations est variable sur le parcours, ici tout a été gratté et lessivé sur la surface de cette grosse pierre, bien blanchie.

Image 10 : retour à la normale



Ici aussi ça a bien raclé !

Image 11 : sous le gué



J'arrive à un gué, et sans être déchaussées, les pierres sont bien à nu.

Image 12 : le gué en question



Sur une bonne assise et bien cimenté, il est intact. Je suis assez monté, arrivé là à 1250 m d'altitude je décide de rejoindre le torrent voisin, plus au sud, pour redescendre.

Image 13 : la cabane de Guillermin




Au zoom, en face de mon chemin et un brin plus haut. Je n'y vais pas, j'entends le cri des VTTistes sur la piste, preuve que la vie reprend son cours.

Image 14 : belle vue dégagée



Un peu d'air, ça fait du bien de voir assez loin et de se retrouver dans un paysage panoramique en haut des derniers champs au-dessus du Vieux Coin.

Image 15 : le vallon du torrent de Sainte-Catherine



C'est par là, au milieu des pins noirs que je vais descendre, plus court chemin pour arriver aux lotissements d'Eygliers, comme le fit l'eau un petit mois auparavant.

Image 16 : sur la piste



C'est toujours étonnant de voir des arbres descendus intacts sur la piste, comme si de rien n'était.

Image 17 : lutte contre l'érosion



Une piste au bull peut-elle générer de l'érosion ? Oui. Dans ce cas-là, l'enrochement est bienvenu, mais ce qui est intéressant ici, au second plan, ce sont ces ouvrages style gabion pour tenir la terre des ravines.

Image 18 : au revoir à cet arbre



Dans la vie certains sont plus chanceux que d'autres. Traces de VTT et branche basse coupée à la scie pour rétablir un début de passage, c'est un nouveau départ !

Image 19 : dans le torrent de Saine-Catherine



Sur la piste. Plus haut un vieux seuil barre le torrent.

Image 20 : l'art des bâtisseurs



Au zoom. Précision du calage de chaque pierre, grosse ou petite.

Image 21 : un peu plus bas



Une autre piste avec quelques avaries.

Image 22 : le sentier des bâtisseurs



Dans ce vallon encaissé, les bâtisseurs de seuils et planteurs d'arbres ont créé ce beau sentier zigzagant.

Image 23 : approche d'un seuil



Lorsque le fond du vallon s'aplanit et s'élargit c'est qu'il y a certainement un seuil plus bas ayant fixé les matériaux.

Image 24 : un seuil pétrifié



En un siècle l'eau chargée de matières pétrifiantes semble avoir sauté le seuil toujours au même endroit, formant cette pétrification. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au pied du seuil, une zone dallée jusqu'à un autre seuil moins élevé.

Image 25 : autre seuil



Dans les broussailles, ces seuils forment des éléments de cascades plaisants à voir.

Image 26 : la cabane de Saine-Catherine



Une piste laisse entrevoir à peu de distance la cabane de Sainte-Catherine. Le lieu, agrémenté de résineux aux essences particulières comme le cèdre à l'angle du toit, est plaisant.

Image 27 : la cabane de Sainte-Catherine vue de face



Elle semble entretenue.

Image 28 : la cabane de Sainte-Catherine autrefois



Capture d'écran du site archives.hautes-alpes.fr, onglet iconothèque.

Les petites tuiles étaient présentes sur les deux faces du toit, avec une grande cheminée en briques. Les arbres étaient déjà hauts, preuve que le cliché n'est pas des plus anciens.

Comme pour celle du Bois Durat ou celle de Guillermin, elle est indiquée sur la carte de 1931-1932, sans la mention « cabane forestière » toutefois.

Retour au présent avec la poursuite de la descente du torrent.

Image 29 : retour aux ravinelements



Le torrent qui avait emprunté la piste forestière la quitte à cet endroit.

Image 30 : arrivée sur la route de la Frairie



A gauche la route horizontale file vers le Quartier du Roi, à droite vers la Frairie ou descend vers les nouveaux quartiers.

Image 31 : mêmes lieux



L'eau passe désormais dans la buse. Le coin a été un peu secoué mais ça passe. C'est ici que nous sortons des bois de Guillermin et de Sainte-Catherine.