


39. Comparer les dégâts à Risoul à une même altitude : 1. Le torrent du Mélézet

Olivier Peyre, janvier 2024

Revenir à Panacelle et monter au captage du Chagne, c'était aussi l'idée de faire d'une pierre deux coups. La consultation de cartes montrait qu'on pouvait aller du Chagne à Barbein sans trop se fatiguer, simplement en empruntant les canaux d'arrosage se suivant les uns les autres. Ainsi je pourrais traverser chacun des torrents de la commune, voir et comparer leur impact à la même altitude.

Image 1 : le canal du Chagne à Barbein



Capture d'écran du site geoportail.gouv.fr, onglet Plan IGN.

Les cadastres des années 1830 font commencer ce canal tracé en bleu clair aux confins de la commune de Vars, ici au niveau du « m » de 1310 m.
J'ai donc parcouru le canal à la descente, d'abord en prenant de la hauteur par rapport au torrent de Chagne initial, ensuite en passant au-dessus des hameaux du Chef-lieu, du Languieu et de Barbein.

Image 2 : sortir de la piste du captage



Ayant vu ce que je voulais voir au captage du Chagne, j'ai repris la piste à la descente et c'est arrivé à ce point que je l'ai quittée (ainsi que la canalisation

souterraine dont on voit un regard) pour suivre l'ancien canal amenant l'eau à Risoul, visible quelques mètres plus bas.

Image 3 : longer le canal



Longer un canal abandonné, c'est s'exposer, en cas de non entretien du sentier latéral, à parcourir des sections bien embroussaillées, mais ce n'est pas général, comme on peut l'observer ici.

Image 4 : passage de la piste du captage



Le canal passe sous la piste menant au captage, il est busé et a été récemment conforté afin de ne pas couler et geler sur la piste, comme la rigole amont de celle-ci.

Image 5 : une section large



Belle largeur du canal avec à droite sa levée aval.

Image 6 : une section avec canalisation métallique



Ces canalisations ont été posées dans des portions où le terrain était instable, ou alors lors de passages de ravins remplissant trop régulièrement de pierres le canal.

Image 7 : une section avec demi-buse en tôle ondulée



Tout dépend de ce que les usagers avaient sous la main, des besoins du lieu, de la facilité d'accès, et de l'époque à laquelle ça a été mis en place.

Image 8 : premier effet visible des inondations



Le canal, très encombré par les arbres, passe un peu plus bas. Voici le premier témoignage de pierres et gravier laissés après les longues pluies ayant causé les inondations.

Image 9 : une martelière



Ici l'eau peut prendre plusieurs chemins, c'est l'homme qui décidait.

Image 10 : un regard



La carte topographique indique à cet endroit « source captée ». Parfois le canal a été enterré sous un chemin au bull et il n'est pas toujours facile de le suivre. Finalement j'arrive sur une piste et la prends à la montée.

Image 11 : la piste semble coupée



J'arrive en fait au torrent du Mélézet.

Image 12 : la piste est vraiment coupée



Descendre jusqu'au ravin, OK, mais après c'est tout gelé et particulièrement glissant sur une bonne longueur. On voit dépasser la canalisation métallique.

Ici, c'est toujours la commune de Guillestre.

Image 13 : l'eau a vraiment cherché sa voie



Non seulement l'eau a défoncé la piste et l'a bien creusée, mais elle s'est avancée sur une plateforme qu'elle a rempli de caillasses.

Image 14 : une ravine en contrebas



Ne pouvant traverser, je tente ma chance en essayant de passer plus bas mais la ravine s'agrandit avec les bords toujours gelés.

Image 15 : zoom dans la ravine



Bel effet de glace.

Image 16 : plus bas dans le ravin du Mélézet



Vue vers l'aval. En fait je me retrouve en face du rocher de Panacelle.
Il y a toujours un endroit où l'on peut descendre dans un ravin en marche arrière et en tenant des racines, puis en sautant sur un coin assez plat et pas trop gelé. Ensuite il ne reste plus qu'à remonter sur la rive en face.

Image 17 : dans la forêt




Un des trois passages de l'eau du Mélézet.

Image 18 : bel amas de pierres laissées par la crue



Beaucoup de pierres hors du torrent dont certaines très grosses.

Image 19 : c'est gelé



Il n'est pas nécessaire que les températures descendant très bas pour avoir de la glace, mais simplement la durée de quelques jours en dessous de zéro.

Image 20 : la piste bien coupée



Ce que je n'ai pas traversé.

Image 21 : le troisième passage de l'eau



Tout cela a rejoint le Chagne hors du lit du Mélézet.

Image 22 : autre vue du débordement



Vue depuis une piste descendante que j'ai suivie.

Image 23 : petit engin mécanique



Assez insolite.

Image 24 : vive le VTT !



Après m'être trompé de piste, je suis remonté puis revenu en arrière vers le Mélézet. En voyant cet affichage je me dis que ça va être coton.

Image 25 : vive le VTT !



Et ceux qui entretiennent les itinéraires, car effectivement ça roule bien.

Image 26 : arrivée d'un petit torrent



Petit torrent qui ne traverse pas le canal mais le remplit puis part en aval.

Image 27 : le canal emporté



Ca passe encore...

Image 28 : et l'ordinaire reprend...



Poursuivons donc en direction du torrent des Chalps.