

# 41. Comparer les dégâts à Risoul à une même altitude : 3. Le torrent de Palps

Olivier Peyre, janvier 2024

A la moitié de notre parcours le long du canal, l'objectif est désormais d'arriver au torrent de Palps, bien en amont des Isclasses.

Image 1 : vue des dégâts par en haut



Le canal surplombe un moment le torrent des Chalps, c'est l'occasion de voir la suite des dégâts, ici la rive qui s'est effondrée.

Image 2 : tranquillité



Et c'est à nouveau tranquille dans les pentes douces.

Image 3 : une exception à la tranquillité



Une faille sur la berge et en contrebas une série de mélèzes qui sont emportés.

Image 4 : deux époques



La vieille canalisation de fonte sert désormais à consolider la berge aval.

Image 5 : l'église de Risoul au zoom



Quelle heure est-il ?

Image 6 : fin de portion busée et enterrée



En me retournant. L'intérêt, c'est l'étiquette sur la pièce de béton.

Image 7 : l'étiquette



Image éclaircie, contrairement à toutes les autres photos. L'intérêt, c'est déjà qu'il y ait une étiquette ce qui prouve que c'est relativement récent. Les mesures techniques et le fabricant, sa localisation en Corrèze, on s'en fiche un peu si ce n'est que ce n'est pas local.

Pour l'historien il y a une datation relative : un numéro de téléphone avec le code régional et surtout un e-mail, signes de proximité temporelle avec nous-mêmes. Bref le canal a été amélioré ces dernières années.

Image 8 : regard avec plymouth



Sur cette portion, que le canal soit enterré ou pas, des tuyaux viennent prendre l'eau pour l'amener aux maisons en aval. Hors saison des arrosages pour les jardins, l'entrée du tuyau est protégée.



Image 9 : autre prise d'eau



Une section en eau, alimentée par une petite arrivée. Autre façon de prendre l'eau, et il y en a plein, montrant que l'usage du canal n'est pas réservé aux agriculteurs professionnels.

Image 10 : arrivée près de la route de la station



Une martelière à gauche et un passage en souterrain dans ce coude qui suit la forme du petit vallon drainé par le Monarès ou Rivet, un peu au-dessus et avant le Languieu.

Je suis sous la route qui monte à Gaudissart et à la station, et on voit à droite, la sortie de l'eau qui vient de la traverser. Zoom.

## Image 11 : une image étonnante



Alors que tout autour de la sortie d'eau bétonnée le calme règne, sans trace d'inondation avec des feuilles à terre laissées telles quelles par l'automne, on voit cet amas de pierres qui sont sorties du passage souterrain au sol bétonné. Elles ont jailli en tous sens au moment fort de la crue. Imaginons la puissance de l'eau à ce moment-là !

Image 12 : ubac / adret



Le canal se poursuit et passe sous la route de la station, puis au-dessus du hameau du Languieu, toujours à l'ombre et au frais, alors qu'en face c'est plein soleil.

Image 13 : suite du canal en eau



Suite du canal à travers bois.

Image 14 : petite arrivée d'eau



Ecoulement qui a amené un peu de gravier sur quelques mètres seulement, et qui va traverser la Traverse.

Image 15 : suite du canal en eau



Le canal n'est pas toujours aussi beau, il passe parfois en forêt ou se poursuit non pas horizontalement mais en pente.

Image 16 : une portion canalisée



Arrivée à un torrent plus important.



Image 17 : regard et martelière




La martelière est ouverte, l'eau par à la dévalade.

Image 18 : le torrent en question



Vue vers l'amont. Traces de passage de crue.

Image 19 : le même torrent



Vue vers l'aval, la conduite ne semble pas endommagée.

Mais au fait, quel est ce torrent ? Il n'existe pas sur les cartes, on ne le voit pas sur les photos aériennes.

En fait c'est une branche du torrent de Palps qui s'est formée depuis les inondations.

Image 20 : la cabane forestière du Palps



Datant du temps du boisement et gérée comme les autres par l'Office national des forêts. Belle allure.

Image 21 : autre vue de la cabane forestière



Elle a été un peu rafistolée.

Image 22 : bel éboulement



Tout ce qui était plaqué sur la strate quasi verticale s'en est allé. Pour voir à quelle échelle, en haut à gauche de l'image passe la suite du canal, canal qui va à Barbein. Pas d'erreur, nous sommes bien arrivés au torrent de Palps. Cela signifie que la cabane forestière est pour le moment sur une sorte d'île.

Image 23 : le passage du Palps



C'est ici que passait le torrent ou que se rejoignaient les deux canaux, d'ailleurs on voit la tuyauterie métallique en face. Le mur de soutènement a complètement cédé.

Image 24 : le Palps vu vers l'amont



Il passe au pied de la falaise et en a découvert la partie inférieure (blanche) en emportant la terre lors de la crue.



Image 25 : coup de zoom vers l'amont



Terre effondrée et gros blocs de rochers.

Image 26 : la cabane l'a échappé belle !



La cabane n'a pas été directement atteinte par la crue, mais le coup est passé près !

Image 27 : la cabane vue de l'autre rive



Son environnement ne sera plus jamais le même.