

La Durance s'invite à Réotier (4)

Olivier Peyre, juin 2024

Suite du second reportage de ce qui devient une inondation ce 21 juin 2024, du côté du camping municipal, de la voie verte et de la Cabane du Pêcheur.

Image n°1 : le confluent du Guil



La vue depuis le belvédère du Collet. Le Guil arrive sous le rocher de Mont-Dauphin, puis se partage en deux branches pour entrer en contact avec la Durance.

Je vais me garer au bord de la rivière, juste en amont du camping municipal.

Image n°2 : l'eau de la Durance à l'Isle



On dirait un peu de la peinture bien touillée.

Image n°3 : d'une rive à l'autre



En face, c'est la rive de Saint-Crépin. Haute et puissante, la rivière apparaît cependant moins impressionnante car il n'y a pas l'apport du Guil.

Image n°4 : au début du camping



Il y a le flux principal et ici l'inondation de la ripisylve.

Image n°5 : au camping



C'est mieux avec le soleil.

Image n°6 : au camping



Le camping n'est pas inondé.

Image n°7 : au camping



Les jeunes peupliers ont été couchés par la montée des eaux. En face, la digue de protection du camping d'Eyglis.

Image n°8 : au camping



De notre côté, l'érosion se poursuit. Y a-t-il un lien entre les deux ?

Image n°9 : au camping



Il ne reste plus beaucoup d'espace entre la rivière et ce bâtiment. Quelles peuvent être les solutions pour lutter contre l'érosion au détriment de la rive droite ?

Image n°10 : au camping



Je poursuis sur la voie verte.

Image n°11 : la voie marronnasse



La voie verte, bien balisée, s'enfonce sous l'eau. Elle est devenue marron sale.

Image n°12 : en face



Pourquoi avoir disposé ces bancs juste au bord de la rivière ?

Image n°13 : signalétique



Vélos, randonnée, chevaux, on a oublié la signalétique pour les kayakistes.

Image n°14 : la voie verte (sur les bords)



Ce n'est pas très engageant, je renonce et fais un détour par la droite.

Image n°15 : pré et verger accueillants



Le passage est plus sûr. Et le travail du paysan est beau.

Image n°16 : retour vers la voie verte



Pour la voie verte il faut prendre sur la droite. Somme toute, j'aurais dû apporter un raft.

Image n°17 : en face au zoom



L'avantage c'est que les chevaux peuvent manger et boire en même temps.

Image n°18 : retour aux prés



Ce pré, qui semble être le dernier de la série, voit la nappe phréatique remonter.

Image n°19 : tentative vers la voie verte



Un panneau signalant la présence de la plante appelée la typha minima. Mais où est-elle et que fait-elle ? Typha minima mais Durance maxima.

Image n°20 : tentative vers la voie verte



J'arrive dans un cul de sac, je ne veux pas tomber dans la roubine alimentant les étangs de la Cabane du Pêcheur. Yves aurait pu fermer la vanne !

Côté prés ce n'est pas mieux.

Image n°21 : le terminus



Cette eau n'est pas désagréable et même plutôt chaude. J'attaque le retour.

Image n°22 : impossible de passer



Même ici je dois renoncer : trop profond !

Image n°23 : vue sur l'impasse



En me retournant. Le coin est vraiment sympa.

Image n°24 : retour au camping



Le camping et son petit plan d'eau, bien haut aujourd'hui.

Je rejoins ma voiture et me dirige vers la Crousette.